

中国民用航空局
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA

维修培训机构合格证

MAINTENANCE TRAINING ORGANIZATION CERTIFICATE

编号/No D.147.300007

单位名称

Name of the organization 海南海航汉莎技术培训有限公司

单位地址

Location of business 海南省海航美兰基地 7 号楼，邮编：571126

经审查，该单位符合中国民用航空规章—147 部的要求，可以从事如下类别培训工作：

Upon finding that the organization complies with the requirements of the China Civil Aviation Regulation—Part 147, the above organization is adequate to accomplish training of the following ratings:

- 民用航空器基本技能培训
- 民用航空器机型培训
- 民用航空器部件修理项目培训

—☆—

本许可证除被放弃、暂停或吊销，在下述期限内将一直有效。

This certificate, unless cancelled, suspended, or revoked, shall continue in effect until:


长期

局长授权

For the Director General of CAAC

签字
Signature
职务
Position

杨新国



民航中南地区管理局副局长

颁发日期
Date issued

2010 年 12 月 16 日

培 训 项 目
LIMITATION OF TRAINING ITEMS

第 1 页

限 定:

Limitation

对第 D.147.300007 号许可证所列培训类别或培训专业作如下限定:

Training item(s) set forth on Training Organization Certificate

No. D.147.300007 Is/are limited to the following:

民用航空器基本技能培训

—ME

—AV

民用航空器部件修理培训

铝合金结构修理培训 STR-011

铝蒙皮修理培训 STR-015

复合材料修理培训 STR-021

变压器修理培训 ELC-013

电动机修理培训 ELC-02

照明设备修理培训 ELC-042

通讯和音频附件修理培训 AVC-016

机械式仪表修理培训 AVC-051

电动式仪表修理培训 AVC-052

阀门修理培训 MEC-011

氮气瓶修理培训 MEC-062

接收机修理培训 AVC-011

发射机修理培训 AVC-012

TCAS 附件修理培训 AVC-014

测距机、应答机附件修理培训 AVC-015

无线电高度表附件修理培训 AVC-017

自动驾驶系统附件修理培训 AVC-031

CRT 显示器修理培训 AVC-041

LCD 显示器修理培训 AVC-042

机载计算机修理培训 AVC-06

娱乐系统修理培训 AVC-08

发电机修理培训 ELC-011

恒速装置修理培训 ELC-012

电源控制组件修理培训 ELC-014

局长授权

For the Minister of CAAC

签 字 杨新国

Signature

职 务

Position 民航中南地区管理局副局长

颁发或更改日期

Date issued or revised

2010 年 12 月 16 日

培 训 项 目
LIMITATION OF TRAINING ITEMS

第 2 页

限 定:

Limitation

对第 D. 147. 300007 号许可证所列培训类别或培训专业作如下限定:

Training item(s) set forth on Training Organization Certificate

No. D. 147. 300007 Is/are limited to the following:

民用航空器部件修理培训

接触器变压器修理培训 ELC-015

各种控制开关板组件修理培训 ELC-016

蓄电池修理培训 ELC-03

厨房设备修理培训 ELC-041

电器附件修理培训 ELC-043

减震支柱修理培训 LGR-011

轮毂修理培训 LGR-021

钢刹车修理培训 LGR-031

碳刹车修理培训 LGR-032

控制活门修理培训 MEC-012

空调热交换器修理培训 MEC-016

液压泵修理培训 MEC-021

液压活门修理培训 MEC-022

作动器修理培训 MEC-023

液压保险修理培训 MEC-025

应急滑梯修理培训 MEC-071

救生筏修理培训 MEC-072

救生衣修理培训 MEC-073

操纵系统机械部件修理培训 MEC-09

水系统附件修理培训 MEC-10

局长授权

For the Minister of CAAC

签 字 杨新国

Signature

职 务

Position

民航中南地区管理局副局长

颁发或更改日期

Date issued or revised

2010年12月16日

培 训 项 目
LIMITATION OF TRAINING ITEMS

第 3 页

限 定:

Limitation

对第 D. 147. 300007 号许可证所列培训类别或培训专业作如下限定:

Training item(s) set forth on Training Organization Certificate

No. D. 147. 300007 Is/are limited to the following:

1. 民用航空器机型培训

- | | | |
|-------------------------------|----|------|
| —B737-300/400/500 (CFM56) | ME | I 类 |
| —B737-300/400/500 (CFM56) | AV | I 类 |
| —B737-300/400/500 (CFM56) | ME | II 类 |
| —B737-300/400/500 (CFM56) | AV | II 类 |
| —B737-600/700/800/900 (CFM56) | ME | I 类 |
| —B737-600/700/800/900 (CFM56) | AV | I 类 |
| —B737-600/700/800/900 (CFM56) | ME | II 类 |
| —B737-600/700/800/900 (CFM56) | AV | II 类 |
| —B767-200/300 (PW4000) | ME | I 类 |
| —B767-200/300 (PW4000) | AV | I 类 |
| —B767-200/300 (PW4000) | ME | II 类 |
| —B767-200/300 (PW4000) | AV | II 类 |

局长授权

For the Minister of CAAC

签 字
Signature

杨新国



职 务

Position 民航中南地区管理局副局长

颁发或更改日期

Date issued or revised

2010 年 12 月 16 日

培 训 项 目
LIMITATION OF TRAINING ITEMS

第 4 页

限 定:

Limitation

对第 D. 147. 300007 号许可证所列培训类别或培训专业作如下限定:

Training item(s) set forth on Training Organization Certificate

No. D. 147. 300007 Is/are limited to the following:

- A319/A320/A321 (CFM56) ME I 类
- A319/A320/A321 (CFM56) AV I 类
- A319/A320/A321 (CFM56) ME II 类
- A319/A320/A321 (CFM56) AV II 类

- A319/320/321 (V2500) ME- I 类
- A319/320/321 (V2500) ME- II 类
- A319/320/321 (V2500) AV- I 类
- A319/320/321 (V2500) AV- II 类

- A319/320/321 (CFM56/V2500) ME- I 类
- A319/320/321 (CFM56/V2500) ME- II 类
- A319/320/321 (CFM56/V2500) AV- I 类
- A319/320/321 (CFM56/V2500) AV- II 类

局长授权

For the Minister of CAAC

签 字 杨新国

Signature

职 务

Position 民航中南地区管理局副局长

颁发或更改日期

Date issued or revised

2010 年 12 月 16 日

培 训 项 目
LIMITATION OF TRAINING ITEMS

限 定：
Limitation

对第 D. 147. 300007 号许可证所列培训类别或培训专业作如下限定：
Training item(s) set forth on Training Organization Certificate
No. D. 147. 300007 Is/are limited to the following:

- Dornier328(PW3000) ME/AV I类
 - Dornier328(PW3000) ME/AV II类

 - HAWKER800XP (TFE731) ME/AV-I类
 - HAWKER800XP (TFE731) ME/AV-II类

 - G200 (PW300) ME/AV-I类
 - G200 (PW300) ME/AV-II类

 - G-IV (TAY611) ME/AV-I类
 - G-IV (TAY611) ME/AV-II类
- ☆--

局长授权
For the Minister of CAAC

签 字 杨新国
Signature _____
职 务
Position 民航中南地区管理局副局长

颁发或更改日期
Date issued or revised
2010年12月16日